



# Offene Maßnahmen

<b>Schulgebäude (Nr. 2121)</b>	Fugensanierung an Waschbetonplatten Bereich Altbau
	Neubau OGS
	Elektrische Anlagen sind instand zu setzen
	Alarmierungsanlage ist zu erneuern/ertüchtigen
	Strangsanierung
	Brandschotts ertüchtigen/ergänzen
	Überarbeitung Fluchtwegsbeleuchtung
	Fehlender zweiter Handlauf in Treppenhäusern (Treppensanierung inkl. Anstrich)
	Fehlendes Außenpodest zweiter Rettungsweg, OGS
	Dachsanierung
	Brandschutz: Anschaffung von Schulspinden

**Sporthalle (Nr. 3106)** aktuell kein Bedarf bekannt

<b>Außenanlagen</b>	Fundamente Rückenstütze Platten in Häckselfläche
	Bankbeläge fehlen oder defekt (neue Sitzmöglichkeiten)
	Stolperkanten Traufstreifen an den Bodenfenstern
	Asphaltfläche schadhaft
	Einfassung Sprunggrube
	Zaun zuniedrig, Ballfangzaun erneuern
	Müllstandort Einfriedung (Schule sieht keinen Bedarf)
	Fahrrad und Scooterstellplätze
	Spielangebot hinter der Schule erweitern
	Sanierung Bolzplatzbelag
	Grundsanierung Schulgarten (hinter der Turnhalle)

<b>Bedarfe FB 4 / FB 5</b>	<b>Räume:</b>
	aktuell fehlen Räume für Verwaltung und OGS
	<b>Digitalisierung:</b>
	teilweise ist die Ausstattung mit digitalen Tafeln möglich

<b>Bedarfe Schule</b>	Anstrich Treppenhäuser
	Anstrich OGS Treppenhäuser
	OGS: Unterbringung von Schulranzen, Garderobe, sonstiges
	Sanierung Lehrertoiletten
	Streichen von Klassenräumen
	Sanierung Hausmeisterloge
	Unterbringung des Sekretariats (Bau ist nur provisorisch erfolgt)

